



Cieffe Service S.r.l

Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)

(t) +39 011 9203941

(e)info@cieffeservice.com (w)www.cieffeservice.com

Technical Data Book

SOLDERMASK STRIPPER 1380

**Prodotto per la rimozione di Soldermask UV,
fotografico e Dry Film soldermask**

SOLDERMASK STRIPPER 1380_0119

Cieffe Service Srl - Sede legale: Via Cernaia 9 - 10121 Torino Sede operativa: Via Filatoio 23 - 10072 Caselle T.se (TO)

R.E.A. TO -1150219 - Partita IVA: 10636340019 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

(t) +39 011 9203941 - (e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com



Cieffe Service S.r.l
Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)
(t) +39 011 9203941
(e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com

SOLDERMASK STRIPPER 1380

Tipo d'impiego

Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto alcalino ad alta concentrazione, formulato per la rimozione di Soldermask UV, Soldermask fotografico e Dry Film dalle superfici dei circuiti stampati.

Il Soldermask Stripper 1380 contiene una miscela di alcali e solventi miscibili in acqua e può essere utilizzato in vasche a immersione o in apparecchiature a spruzzo.

Vantaggi:

1. Non attacca eccessivamente i materiali di base.
2. Veloce azione strippante.
3. Contiene solventi poco volatili
4. Ha una vita molto lunga
5. I suoi componenti organici sono biodegradabili

Applicazioni:

a) Concentrazione e Temperatura:

Lo Stripper 1380 è fornito pronto all'uso e non va diluito con acqua o solventi.

Temperatura: 50-60° C.

Tempo di immersione: 10-30 minuti. Dipende dal tipo di solder mask.

Dopo lo strippaggio, la piastra deve essere risciacquata a spruzzo e asciugata.

b) Apparecchiature:

Vasche: PVC (temperatura massima 50°C), Polipropilene o vasche di acciaio inossidabile.

Riscaldatori: Acciaio inossidabile, titanio, plastica. Non utilizzare riscaldatori rivestiti in gomma siliconica.

SOLDERMASK STRIPPER 1380_0119



Cieffe Service S.r.l

Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)

(t) +39 011 9203941

(e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com

Precauzioni d'uso:

Il Soldermask Stripper 1380 è un prodotto altamente alcalino.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua.

Lavorare sotto aspirazione per non inspirare i vapori di solvente.

Abbattimento della soluzione esausta:

Portare a pH 8,5 con acido diluito.

Lasciare depositare la parte solida ed eliminare il precipitato.

Diluire e scaricare.

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del presente bollettino, il meglio della nostra informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti, successivamente alla spedizione, sono al di là della nostra possibilità di controllo, quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall'utilizzazione dei prodotti stessi all'utilizzazione dei prodotti stessi

SOLDERMASK STRIPPER 1380_0119

Cieffe Service Srl - Sede legale: Via Cernaia 9 - 10121 Torino Sede operativa: Via Filatoio 23 - 10072 Caselle T.se (TO)

R.E.A. TO -1150219 - Partita IVA: 10636340019 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

(t) +39 011 9203941 - (e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com